

Technisches Datenblatt "ZIP-Lock"

System : Akkumulations-(Stau-)Rollenbahnen (ZPC und BDRC)
Transportbänder (BC90)
TB Referenz : TB Bänder mit ZIP-Lock D
Datum : Juli 2010
Betreff : Verbesserung bei Gurt-Tausch





Aufgabenstellung: Gurte schnell und kostengünstig ersetzen

CSi hat eine neue Endlosverbindung entwickelt. Dadurch ist folgendes nicht mehr notwendig:

- Schweißgeräte
- externe Mitarbeiter
- Demontage von Förderer-Elementen

Gurte können nun durch eigene Mitarbeiter schnell und kostengünstig ausgetauscht werden. Lange Stillstandzeiten in der Produktion, bedingt durch den Austausch beschädigter Gurte, gehören der Vergangenheit an.

Das Ersatzband hat an beiden Enden eine geschweißte ZIP-Lock-Verbindung. Diese ermöglicht es, den Gurt innerhalb kurzer Zeit zu montieren und wieder produktionsbereit zu sein (siehe Bilder unten).



Die Bänder können auf herkömmliche Weise bei LCSi bestellt werden. Sie müssen lediglich Ihrer Bestellung den Zusatz „**ZIP-Lock**“ hinzufügen.

Bitte fordern Sie ein Angebot bei uns an.

Weitere Informationen erhalten Sie bei:

Elimar Mielke, Service-Manager D, A, CH Tel. +49 (0) 63 51 - 12 28 03
Joan de Roos, Maintenance-Engineer Tel. +31 (0) 1 62 - 5 75 2 23

LCSi
A division of
CSi industries B.V.

Lissenveld 41
4941 VL Raamsdonksveer

Postbus 70
4940 AB Raamsdonksveer
Nederland

Tel : +31 (0)162 57 50 00
Fax: +31 (0)162 57 51 18
E-mail: info@lcsi.nl
Internet : www.lcsi.nl

Bank : ING 67.16.63.585
BTW : NL808449709B01
KvK: Breda 18057257